



Návod na montáž:

Chyty Pedrox

Lezecké chyty sú vyrábané podľa STN EN 12572-3, sú určené výhradne na tréning voľného lezenia. Lezecké chyty nie je možné používať na iné lezecké techniky ,(napr.: technické lezenie či drytooling alebo ako istiace body). Umiestňujú sa iba na lezecké steny vyrobené podľa STN EN 12572-1. Chyty umiestňujeme na rovňý povrch (pri nerovnom povrchu môže dôjsť k prasknutiu chytu vid' obr.). Chyty doťahujeme momentom max. 40 Nm. Chyty XS a S momentom max. 25 Nm. Po naskrutkovaní chytu, treba chyt zaistiť (ak je predvŕtaný) poistnou skrutkou, ktorú nedoťahujeme úplne, vytvárame iba dotyk s povrchom chytu. Mohlo by prísť k poškodeniu chytu. Každý chyt bol pred expedíciou riadne odskúšaný a zaťažný potrebným momentom. Chyty sa čistia nekovovým kartáčom s vlašnou saponátovou vodou. Chyty je potrebné pravidelne kontrolovať.



Nie



Áno

- 1.Matica zatĺkacia (buldog)
- 2.Stena preglejka min. 18 mm
- 3.Chyt
- 4.Imbus skrutka (Musí siahať až za závit matice 1.)

Peter Baška Pedrox